

2025年12月9日

お 知 ら せ

東日本旅客鉄道株式会社
盛岡支社

JR八戸線本八戸駅～小中野駅間の被害状況について

JR八戸線本八戸駅～小中野駅間は、12月8日（月）に発生した青森県東方沖を震源とする地震の影響により、高架橋に大きな被害が確認されております。

現在、引き続き現地での調査を進めており、復旧の見通しが立ち次第、改めてお知らせします。

運休区間にかかる代行輸送は行いません。ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけします。

1. 被害状況

JR八戸線 本八戸駅～小中野駅間 約20か所

2. 運休区間

JR八戸線 八戸駅～久慈駅間（全区間）

■被害箇所の一例



本八戸駅～小中野駅間（第2柏崎高架橋）